

Dodavatel: IDEAL – Trade Service, spol. s r.o., Řípská 11a, 627 00 Brno

Výrobek: ESD antistatický pracovní oděv, v souladu s evropskou směrnicí 89/686/EHS a ČSN EN 61340-5-1

Kvalitní, moderní pracovní oděv rozptylující elektrostatický náboj, vyrobený z ESD resp. antistatické tkaniny nebo úpletu. Oděvy jsou rozměrově stálé i po opakované údržbě. Při správném zacházení mají dlouhodobou životnost včetně antistatických vlastností.

Použitý materiál: Použité materiály jsou směsové tkaniny nebo úplety bavlna/polyester s malým podílem (cca 1 – 4 %) antistatických vláken na bázi polyamidu nebo polyesteru s uhlíkem.



VÝZNAM OZNAČENÍ:

Piktogram dle ČSN EN 61340-5-1

Zkušebními metodami byly u použitého materiálu dle požadavků norem zjišťovány parametry

Předmětová norma	Zjišťovaný parametr dle čl. dané normy
ČSN EN 340:2004	- Změna rozměrů dle čl. 5.3 - Velikosti čl. 6 - Značení příloha A a B
ČSN EN 61340-5-1 ed. 2	- Rezistence mezi dvěma body, tab. 3 – Požadavky na prostory EPA

POKYNY K POUŽITÍ A UPOZORNĚNÍ:

- U oděvu, dodávaného společností IDEAL – Trade Service, spol. s r.o., musí být umožněn přímý styk vodivého materiálu s pokožkou, např. na krku a zápěstí.
- Oděv je navržen tak, aby současně zajistil rozptýlení elektrostatického náboje po celém oděvu, jako součást uzemněného systému, resp. potlačování elektrostatického výboje (ESD).
- Oděv odpovídá základním předpisům evropské směrnice 89/686 EHS o „individuálních ochranných prostředcích“ a požadavkům technických předpisů na OOP dle NV č. 21/2003 Sb.
- Špinavý nebo tekutinami potřísněný oděv může mít sníženou ochrannou funkci (ochrana výrobku) a nelze jej proto používat.
- Oděv je funkční pouze v původním provedení, tj. bez neodborných zásahů, jako je např. záplatování poškozeného oděvu. Použité zipy musí být zapnuty, jak při používání, tak i při údržbě, aby nedocházelo k poškození materiálu.
- Elektrostatické vlastnosti oděvu se mohou měnit s počtem čistících procedur (v závislosti na podmínkách praní) a je proto vhodné kontrolovat elektrostatické vlastnosti v průběhu používání. Při šetrné údržbě si oděv udrží požadované vlastnosti po 50 cyklů praní, což odpovídá životnosti oděvu.
- Oděv není určen k ochraně proti vysokému napětí.
- Po každém použití je nutné zkontrolovat, zda nedošlo k poškození oděvu. V případě poškození je nutné výrobek vyřadit z dalšího použití!

ÚDRŽBA VÝROBKU:

Údržba dle symbolů údržby






 - tkaniny






 - pleteniny

Pracovní ESD oděvy jsou vyrobeny z tkanin nebo pletenin, obsahujících vlákna s obsahem uhlíku, která zajišťují zachování elektrostatických vlastností i po opakované doporučené údržbě, uvedené na etiketě pomocí symbolů údržby.

- Doporučujeme prát při teplotě 60 °C (resp. 40 °C)
- Nepoužívat bělidla
- Podle potřeby lze oděvy žehlit při teplotě 150 °C, tj. dvě tečky na žehličce (resp. 110 °C, tj. jedna tečka na žehličce)
- V případě potřeby použijte normální postup chemického čištění
- Možnost sušení v bubnové sušičce na nižší teplotě (60 °C), (resp. nesušit v sušičce)
- Doporučujeme používat dobře rozpustné, nejlépe tekuté prací prostředky, prací lázeň nesmí být silně alkalická, kyselá nebo oxidační
- Při máchání nepoužívat antistatické ani avivážní prostředky

BALENÍ, SKLADOVÁNÍ:

Výrobky se nesmí skladovat v prašném nebo vlhkém prostředí, ani na přímém slunečním světle. Oděvy jsou balené a expedované v PE sáčcích.